

Link do produktu: <https://vovo.pl/activejet-ath-542n-toner-zamiennik-hp-125a-cb542a-canon-crg-716y-supreme-1600-stron-zolty-p-21075.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Activejet ATH-542N Toner (zamiennik HP 125A CB542A, Canon CRG-716Y; Supreme; 1600 stron; żółty)

Cena	132,69 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	EXPACJTHP0078
Kod producenta	ATH-542N
Kod EAN	5901452128401
Producent	ActiveJet
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Ostrzeżenia	Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera.
Ilość kaset z kolorowym tonerem	1
Wydajność stron z kolorowym tonerem	1600 stron(y)
Ilość sztuk	1
Rodzaj dostawy	Jednopak
Technologia druku	Druk laserowy
Opis blokowy	Activejet Toner
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty
Wbudowany zespół bębna	Tak
Kod OEM	HP 125A CB542A, Canon CRG-716Y
Ilość na paczkę	1 szt.
Zastępuje	HP, Canon
Kompatybilność	HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS: LBP5050, MF8050., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE

Model	Zamiennik
Certyfikaty	ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS: LBP5050, MF8050.

Opis produktu

Kompatybilność:	HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS: LBP5050, MF8050., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Kolor(y) wkładów drukujących:	Żółty
Wydajność stron z kolorowym tonerem:	1600 stron(y)
Kod OEM:	HP 125A CB542A, Canon CRG-716Y
Ilość kaset z kolorowym tonerem:	1
Zastępuje:	HP, Canon
Wbudowany zespół bębna:	Tak
Opis blokowy:	Activejet Toner
Ilość na paczkę:	1 szt.
Model:	Zamiennik
Technologia druku:	Druk laserowy
Rodzaj dostawy:	Jednopak
Ilość sztuk:	1
Ostrzeżenia:	Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera. GHS07: Substancje drażniące. GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Piktogram(y) zagrożenia:	
Certyfikaty:	ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS: LBP5050, MF8050.
Gwarancja:	G060M