

Link do produktu: <https://vovo.pl/activejet-ath-2122yn-toner-zamiennik-hp212aw2122a-supreme-4500-stron-zolty-p-21217.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Activejet ATH-2122YN Toner (zamiennik HP 212A W2122A; Supreme; 4500 stron; żółty)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cena | 416,23 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | EXPACJTHP0495 |
| Kod producenta | ATH-2122YN |
| Kod EAN | 5901443123439 |
| Producent | ActiveJet |
| Wersja | Supreme |
| Wydajność stron z kolorowym tonerem | 4500 stron(y) |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Ilość sztuk | 1 |
| Kompatybilność z marką | HP |
| Rodzaj dostawy | Jednopak |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Opis blokowy | Activejet Toner |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
| Kod OEM | HP 212A W2122A |
| Zastępuje | HP 212A W2122A |
| Kompatybilność | HP Color LaserJet Enterprise: M554dn, M555dn, M555x. HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP: M578dn, M578f, M578z, M578c.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
| Model | Zamiennik |
| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE,HP Color LaserJet Enterprise: M554dn, M555dn, M555x. HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP: M578dn, M578f, M578z, M578c. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |

Ostrzeżenia

Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.,Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.,Nie wdychać pyłu tonera.

Opis produktu

Kolor(y) wkładów drukujących:

Rodzaj opakowania:

Technologia druku:

Rodzaj dostawy:

Wydajność stron z kolorowym tonerem:

Wersja:

Opis blokowy:

Ostrzeżenia:

Piktogram(y) zagrożenia:

Kompatybilność:

Kod OEM:

Zastępuje:

Ilość sztuk:

Model:

Kompatybilność z marką:

Certyfikaty:

Gwarancja:

Żółty

Pudełko

Druk laserowy

Jednopak

4500 stron(y)

Supreme

Activejet Toner

Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.,Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.,Nie wdychać pyłu tonera.

GHS07: Substancje drażniące.GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

HP Color LaserJet Enterprise: M554dn, M555dn, M555x. HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP: M578dn, M578f, M578z, M578c.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE

HP 212A W2122A

HP 212A W2122A

1

Zamiennik

HP

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE,HP Color LaserJet Enterprise: M554dn, M555dn, M555x. HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP: M578dn, M578f, M578z, M578c. G060M